



Shiho-RK

Anbauanleitung/manual

phone: +352-2678 93 - 1
 fax: +352-2678 93-33
 www.giljestooling.com
 info@giljestooling.com

L-6868 / 21. am scheerleck
 wecker

gilles.tooling

Pos.	Description	Part-No.	Qty.
1	shiftholder	Shiho-RK-T	1
2	collar	DS12-6-22-T	2
3	screw	M6x65-912-VA	2

-OEM Schalthebel und Ritzelabdeckung demontieren(2).
 -OEM Schrauben vom Lagerschild entfernen.

*-Dismantle OEM gear lever and sprocket cover(2).
 -Screw of OEM bolts from gear shaft cover.*



-Shiho-RK-T mit Schrauben M6x65-912 und Distanz 12-6-22-T auf Lagerschild aufschrauben.


Anzugsdrehmoment: 10Nm

-Bei der Montage ist darauf zu achten, daß sich die Schaltwelle leicht bewegen läßt(3).
 -Schalthebel befestigen.

-Screw on Shiho-RK-T with bolts M6x65-912 and collar DS12-6-22-T onto gear shaft cover.


Tightening torque: 10Nm

*-Please note that the gear shaft is free to move after mounting the shift holder(3).
 -Fix gear lever.*



-Ritzelabdeckung an markierter Stelle für Montage ausschneiden(4).
 -Ritzelabdeckung montieren.

*-Cut out sprocket cover onto market position for mounting(4).
 -Fix sprocket cover.*



-Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Zustand der Nadellagerung (alle 3000- 5000 Kilometer).

-Gegebenenfalls erneutes Einfetten der Getriebeausgangswelle mit Langzeitfett. (Fehlende Schmierung kann zum Einlaufen der Welle und einem Defekt der Nadellagerung führen)

*-Check frequently the condition of the needle bearing (every 3000- 5000 km/ 1800- 3000 miles)
 -If necessary you have to lubricate the transmission output shaft with long-run grease. (Missing lubrication could end in a faulty output shaft or a destroyed needle bearing)*