

Hauptständer HONDA CB 1300
Center Stand HONDA CB 1300
Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Die Kurvenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden.

! Achtung: Die Kurven- und Bodenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden.

Attention: Cornering and ground clearance can be reduce by using a centre stand.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
 Ernteweg 8/10
 35282 Rauschenberg
 Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
 Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
 www.sw-motech.com

Mounting Instruction

Centerstand cornering clearance: SW-MOTECH centerstands are carefully designed and tested to eliminate reductions in cornering clearance and ground clearance under most driving conditions on an unmodified stock motorcycle, and are certified to be compliant with European ABE safety standards. Use of any centerstand may reduce cornering clearance or ground clearance under extreme driving situations.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.


All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.


Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

1 Hauptständer
Center Stand



HPS.01.581.900	00
Anzahl/ Pcs.	1

2 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw



M10 x 20	DIN 912
Anzahl/ Pcs.	1


3 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw



VOLLGEWINDE


M10 x 50	DIN 912
Anzahl/ Pcs.	1

4 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M10	DIN 6927
Anzahl/ Pcs.	2

5 Anschlagbuchse
Stop Spacer



HPS.01.252.002/1	01
Anzahl/ Pcs.	1

6 Gummianschlag
Rubber Element



MSS.00.03.016	
Anzahl/ Pcs.	1

7 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw




M8 x 20	DIN 912
Anzahl/ Pcs.	1

8 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange




M8	DIN 6927
Anzahl/ Pcs.	1

9 Zugfeder außen
Outer Spring




ZFD.00.150.009a/ST	
Anzahl/ Pcs.	1

10 Zugfeder innen
Inner Spring





ZFD.00.150.008/ST	
Anzahl/ Pcs.	1

11 Gummianschlag
Rubber Element






HPS.00.003.017	01
Anzahl/ Pcs.	1



INFORMATION Zugfeder-Montagewerkzeug (WFF.00.138.100) separat erhältlich.

Spring mounting tool (WFF.00.138.100) sold separately.



↑ Achtung: Bei Modellen ab '08 entfallen bei Montage die Positionen (5), (6), (7) und (8). Setzen Sie stattdessen den Gummischlag (11), wie im Detailbild gezeigt, ein. Alle anderen Anbauprozesse sind wie im Hauptbild gezeigt durchzuführen.

Attention: For 2008 models and later, position (5), (6), (7) and (8) are not used for mounting the center stand. Instead fix rubber element (11) as shown in the detail above, then make all the other mounting processes as shown in the main drawing.



**Montageschema für Modelle bis '07!
Mounting diagram for models through '07!**

INFORMATION **Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)**

Bitte laden Sie nach Montage dieses SW-MOTECH Produkts das dazugehörige ABE-Dokument von unserer Internetseite herunter. Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, rufen Sie uns bitte an.

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00 · www.sw-motech.com

! Achtung: Die Schraubenköpfe von Schraube (2) und Schraube (3) dienen dem Hauptständer als Drehpunkt. Sichern Sie die Schraubengewinde unbedingt mit flüssiger Schraubensicherung. Die Schraubenköpfe bitte mit Schmierfett einsetzen.

Attention: The screwheads of screw (2) and screw (3) are used as pivot points for the center stand. Make sure to use liquid thread lock for the screw thread while using grease around the screwheads.